



①



配管直上を一定間隔でシートを切抜く

②



5 m程度毎に掘削し、配管下にシートを通す

5 m程度毎に掘削埋め戻しを繰り返しながらシートを敷いていけば配管の沈下リスクは低い